



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
ul. Spółdzielcza 4, 98-200 Sieradz
☎ (043) sekretariat: 826 69 10
e-mail: sekretariat@pecsieradz.pl
www.pecsieradz.pl

Sieradz, dn. 15.12.2021 r.

„Modernizacja układu odpylania kotła WR-25 Nr 2 zainstalowanego w Ciepłowni miejskiej przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu”.

Dotyczy: pytania Wykonawców

Pytanie Nr 1:

Numery fabryczne istniejących wentylatorów wyciągowych spalin instalacji odpylania kotła WR-25 nr 2.

Odpowiedź nr 1:

Numery fabryczne wentylatorów wyciągowych spalin:

- strona lewa – nr fabr. 73938;
- strona prawa – nr fabr. 73945.

Pytanie Nr 2:

Numer zlecenia (zamówienia lub umowy) na przeprowadzoną wymianę wirników wentylatorów wyciągowych spalin instalacji odpylania kotła WR-25 nr 2.

Odpowiedź nr 2:

Numer zlecenia na przeprowadzony remont wentylatorów 501-4366.

Pytanie Nr 3:

Maksymalne zapotrzebowanie na sprężone powietrze dla istniejącej instalacji odpylania (filtra pionowego) spalin kotła WR-25 nr 1; informacja ta jest konieczna do określenia możliwości wykorzystania istniejącej sprężarki dla instalacji odpylania spalin kotła WR-25 nr 2.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie posiada informacji w zakresie maksymalnego zapotrzebowania na sprężone powietrze dla instalacji odpylania kotła WR-25 nr 1.

Dane filtra tkaninowego zainstalowanego przy kotle nr 1:

- typ FP-I/9x12/108-5,5;



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
ul. Spółdzielcza 4, 98-200 Sieradz
☎ (043) sekretariat: 826 69 10
e-mail: sekretariat@pecsieradz.pl
www.pecsieradz.pl

- liczba worków 108 X 2;
- powierzchnia filtracji 280m².

Pytanie Nr 4:

W punkcie 4.2. d) zapisano, że przemiennik częstotliwości przenośników ślimakowych powinien być o stopniu ochrony IP56 oraz, że należy zastosować przetwornice firmy ABB - z uwagi na typizację tych urządzeń we wszystkich obiektach PEC Sp. z o.o. w Sieradzu. Przemienniki częstotliwości firmy ABB, które posiada Zamawiający to przemienniki z serii ACS i ACH, które posiadają stopień ochrony IP55. Ponadto stopień ochrony IP56 zapewnia ochronę przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony.

W pomieszczeniu gdzie mają być zamontowane przemienniki, nie ma raczej takiego zagrożenia lania wodą. Związku z powyższym czy obudowa przemienników częstotliwości dla napędów ślimakowych może posiadać stopień ochrony IP55?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że obudowa przemienników częstotliwości do napędów przenośników ślimakowych może posiadać stopień ochrony IP55.

Pytanie Nr 5:

Prosimy o informację czy istniejące przenośniki ślimakowe mogą zostać wykorzystane do budowy nowej instalacji odpylania spalin kotła WR-25 nr 2?

Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie, że są w stanie technicznym umożliwiającym ich wykorzystanie i nie wymagają przeprowadzenia remontu (np. wymiany piór).

Kiedy w ostatnim czasie przenośniki były remontowane i w jakim zakresie?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że istniejące przenośniki ślimakowe nie mogą zostać wykorzystane do budowy nowej instalacji odpylania spalin kotła WR-25 nr 2. Należy zastosować nowe.

Prezes Zarządu
Stefanie
mgr Włodzisław Sieraniak